

Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Disincagliata la nave con-ro Grande Senegal al largo dello Yucatan

Nicola Capuzzo · Thursday, August 3rd, 2023

Dopo oltre una settimana è stata nelle scorse ore disincagliato lo scafo della nave con-ro Grande Senegal di Grimaldi Group [finito alcuni giorni fa](#) su una barriera corallina al largo della penisola dello Yucatan, probabilmente a seguito di un errore di rotta per cause ancora da accertare.

I media locali hanno riferito di come le manovre di disincaglio, effettuate da tre rimorchiatori, siano finite nel mirino dei pescatori locali che, lamentando da esse un impatto ulteriore rispetto agli 87 metri di barriera corallina danneggiati dallo scontro con la nave, hanno accerchiato con una ventina dei loro mezzi la Grande Senegal e le imbarcazioni impegnate nel soccorso.

A sbloccare la situazione è dovuta intervenire la Marina locale, con il personale della Commissione Nazionale delle Aree Naturali Protette che ha rassicurato i pescatori, spiegando che è in corso una seconda prospezione, che verrà fatta una nuova valutazione del danno nella sua interezza, che il processo amministrativo è già in corso con il Procuratore Federale per la Protezione dell' Ambiente, con la Marina, l' Autorità portuale e con il Procuratore generale della Repubblica e che la nave è assicurata.

A pagare i danni causati dalla nave sarà il P&I Club North Standard.

Da Grimaldi Group hanno fatto sapere che attualmente “la nave è in via di rimorchio fino all' ancoraggio di Progreso per le dovute ispezioni”.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

This entry was posted on Thursday, August 3rd, 2023 at 11:30 am and is filed under [Navi](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.